

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICO A CONTENUTO DEI COLLI	LAREGGIATO	II CULTURALI AMBIENTALI MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA SOC. XX NUMERO SCHEDA
LOCALITA Astino	VIA Astino	N. CIV. 25
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 2364		0 3 2 1 1 0 8
PROPRIETA Privata	USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)	
I — STRUTTURA R B C II — PARTI COMPLEMENTARI R B C	III — COPERTURA 🕱 B C IV — INTERNO 🖔 B C	V — UMIDITA A Inesistente Tracce X B C I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE		A Buono / III / 6
PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE B Mediocre IV C Cattivo V
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
costruzione terminata nel 1962	edificio isolato	struttura in c. a.
	pianta quadrangolare	muri di tamponamento in mattoni
	altezza di 3 piani	solai misti
	copertura a padiglione	tetto con manto di eternit
		rivestimento esterno di mattoni a
		vista e tinteggiatura verde
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Bergamini	giardini con pini e orto	
	piccolo pollaio in angolo	
BIBLIOGRAFIA		
		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 13.14		
		1/ // 22
		REDATTA DA V. Zanella II. giu. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



