




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>ex convento di Astino</u>									EPOCA <u>sec. XVI</u>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Astino</u>									VIA <u>Astino</u>									N. CIV. <u>11-13</u>																	
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 9, mp 522 - 525</u>									USO ATTUALE <u>abitazione (in gran parte abbandonato)</u>									0 3 2 1 1 1 0																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>									I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> E									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> E																	
									III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> E																	
									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>Vincolo Soprintendenza ai Monumenti (n. 16) - P.R.G.: monu</u>									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Buono <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Mediocre <input type="checkbox"/> B Cattivo <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>mento intangibile - destinazione ad attrezzatura pubblica</u>																		GRADO I II III 1 IV V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
1107: fondazione del convento di S. Sepolcro di Astino									complesso edilizio al fondo di una valletta e ai piedi del colle, articolato attorno a un'ampia corte									muri di pietra 582																	
1117: consacrazione della chiesa (v. scheda 03.2.11.12)									A = corpo principale a L									A = zoccolo a scarpa verso ovest con pietre a vista																	
sec. XIII, prima metà: costruzione della cappella del Beato Guala (v. scheda 03.2.11.11)									altezza di 3 piani									solai di legno																	
1515: inizia la costruzione del nuovo convento									alto portico ad archi su colonne nell'ala sud (volte a crociera)									contorni aperture in arenaria																	
1797: soppressione del convento									elemento d'angolo a torre, alto 4 piani									tetti con orditura di legno e manto di coppi																	
1830-1892: l'edificio è adibito a ma nicomio ./.									copertura a padiglione									pareti lasciate esternamente al rustico o intonacate																	
1830-1892: l'edificio è adibito a ma nicomio ./.									B = corpo a pianta rettangolare - altezza di 2 piani ./.																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Soc. Immobiliare Valle d'Astino									A = grandi cantine a volta; ingresso ad arco; lapide superiore del 1578									da destinare a impianto di interesse collettivo (centro di documentazione sul parco dei colli)																	
BIBLIOGRAFIA FORNONI, Storia di Bergamo, XIV; PELANDI, VI, 209-212; CALDARA; ZANELLA, 1971, 198; SPINELLI, 1976, 16-17									a piano terra, ampie sale con volte, scala e corridoio di pietra, con accesso dal portico																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 6.12a / C 40.23a									al 1° piano, corridoio (interrotto), in parte a volta, con celle ai lati									OSSERVAZIONI																	
C 13.1 / C 13.4									nell'ala sud, eleganti motivi ./.									REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																	
C 13.2 / C 12.36a scheda bis																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																		
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>ex convento di Astino</u>									EPOCA <u>sec. XVI</u>									NUMERO SCHEDA																		
LOCALITÀ <u>Astino</u>									VIA <u>Astino</u>									N. CIV. <u>11-13</u>																		
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 9, mp 522 - 525</u>									USO ATTUALE <u>abitazione</u>									0 3 2 1 1 1 0 B I S																		
I - STRUTTURA PORTANTE			II - PARTI COMPLEMENTARI			III - COPERTURA			IV - INTERNO			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			I			GRADO												
A B C			A B C			A B C			A B C			A B C			A B C			I			II			III			IV			V			1			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>vincolo Soprintendenza ai Monumenti - D.M. 12 agosto 1970</u>																																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																				
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													STRUTTURE E MATERIALI										
<u>poi affittato a contadini (demolizione di parte del chiostro)</u>													<u>(B) androne d'ingresso dalla strada - copertura a padiglione</u> <u>C = corpo collegato con la chiesa - altezza di 2 piani - portico con archi su colonne e loggiato tra beato - copertura a padiglione</u> <u>D = ala rustica collegata con la cappella Guala - altezza di 2 piani - copertura a 2 falde</u>													<u>./.</u> <u>B = androne con volta lunettata breve scalone con portale del 1582; lapide ottocentesca (ricordo del ma nicomio)</u> <u>nelle adiacenze, baracche varie per usi agricoli</u> <u>i campi attorno sono ancora in parte coltivati (vigneti, ecc.); a est vi é un brolo recinto da muri</u>										
PROPRIETARIO ATTUALE													CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO													PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO										
BIBLIOGRAFIA													architettonici e decorativi nel portico con colonne su piedastalli e nel fronte superiore con lesene e finestre a timpano nella torre, a piano terreno sala a volta lunettata; lavamani e camino in pietra; all'ultimo piano, unico locale luminoso, soffitto piano con travi di legno, finestre con inferriate ./.													OSSERVAZIONI										
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. C 13.2 / C 12.36a</u>																										REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>giu. 77</u>										
																										VISTA DA IL										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																		

