




1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE <u>edificio tecnologico</u>		EPOCA <u>sec. XX</u>
LOCALITA <u>Lavanderio</u>	VIA <u>Astino</u>	N. CIV.
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 6, mp 527</u>		NUMERO SCHEDA <u>0321116</u>
PROPRIETA <u>comunale</u>	USO ATTUALE <u>cameretta di distribuzione</u>	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
DATI CRONOLOGICI		GRADO
DATI TIPOLOGICI		I <input type="checkbox"/>
STRUTTURE E MATERIALI		II <input type="checkbox"/>
<u>costruito nel 1912</u>	<u>manufatto a monte della strada</u>	III <input type="checkbox"/>
	<u>forma prismatica</u>	IV <input type="checkbox"/>
	<u>copertura piana</u>	V <input type="checkbox"/>
		GRADO <u>4</u>
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	
<u>Comune di Bergamo</u>	<u>fontanella a pulsante sul fronte verso valle</u>	
BIBLIOGRAFIA	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. C 28.11a</u>	OSSERVAZIONI	
	REDATTA DA <u>V. Zanella</u>	IL <u>giu. 77</u>
	VISTA DA	IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



COMUNE DI BERGAMO - SERVIZIO TECNICO DI INGENGERIA