

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICO A CONTENUTO DEI COLLI		I CULTURALI AMBIENTALI MONUMENT
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA SGC. XVI? - XX NUMBRO SCHEDA
LOCALITA Lavanderio	via Lavanderio	N. CIV. 1
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 322		
PROPRIETA privata	uso ATTUALE abitazione (1 famiglia)	LA Troducera
I - STRUTTURA AX B C III - PARTI COMPLEMENTARI X B C	III — COPERTURA 26 B C V IV — INTERNO & B C	V — UMIDITA B Tracce Z B C I / ORA
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI A Buono III 4
PROTEZIONE PROPOSTA		CONSERVAZIONE B Mediocre IV C Cattive V
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
planimetria analoga nella mappa del	edificio isolato	muro di pietra
1808	A) corpo rettangolare con altezza	
	di 2 piani + sottotetto	solai misti
A = cascina, di origine probabilmen	copertura a 2 falde	
te cinquecentesca, ristrutturata	B) ala rettangolare a portico, co	A) copertura con manto di coppi
nel 1975	perta con unica falda - altezza di	
B = corpo posteriore al 1842	1 piano	B) manto di marsigliesi
E = Corpo posteriore ar 1042		
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Legrenzi	nel corpo A, a piano terra, due	The state of the s
	locali a volta	
	nel campo, tettoia aperta per at	
BIBLIOGRAFIA	trezzi, con tetto a unica falda	
MAPPE 1808 - 1842	su pilastri	
	piccola sorgente d'acqua nelle	
7777 A CO 22	adiacenze	OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 28.33a		
		REDATTA DA V. Zanella II. giu.
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



