

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 6 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICO A CONTENUTO DEI COLLI		II CULTURALI AMBIENTALI MONUMENTI
DENOMINAZIONE Cascina LOCALITA LAVANDETIO CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 329	via Lavanderio	BPOCA Sec. XVIII NUMERO SCHEDA N. CIV. 2 0 3 2 1 1 2 3
PROPRIETA Drivata	uso attuale abitazione (1 famiglia) -	
I - STRUTTURA A 20 C II - PARTI COMPLEMENTARI A II 20	III — COPERTURA A X C IV — INTERNO A X C	V — UMIDITA A Inesistente C Riscounte A DCC I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE		A Buono III 3
PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI B Mediocre IV C Cattivo V
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
edificio costruito probabilmente	edificio isolato	muri e pilastri prevalentemente in
nel sec. XVIII	pianta articolata	pietra
	altezza di 3 piani (ala est a 2	solai di legno
planimetria invariata dal 1808	piani)	logge con parapetti di legno
	portico e 2 loggiati trabeati (in	
	parte del fronte	tetto con orditura di legno e manto
	copertura a 2 falde	di coppi
		esterno: intonaco grigio (in parte)
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Parigi Gianni	motivo di porte accostate d'angolo	
	scale esterne di legno	rifacimento intonaco nel portico
	balconcino verso valle di pietra	
BIBLIOGRAFIA	con parapetto di ferro battuto	
MAPPA 1808	pergolato di accesso dal cancello	
	su strada	
Trans. or off. 4.0	campi coltivati circostanti	OSSERVAZIONI
C 28.21a / C 28.22a / C 28.17a		
0 20.218 / 0 20.228 / 0 20.1/8		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VISTA DA II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9



