



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XVIII - XX						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ Lavanderio						VIA Lavanderio						N. CIV. 6-6A						0 3 2 1 1 2 7											
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 335									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> Inesistente B <input type="checkbox"/> Tracce C <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante			I <input type="checkbox"/>			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE												A <input type="checkbox"/> Buono			II <input type="checkbox"/>			A = 3											
PROTEZIONE PROPOSTA												B <input type="checkbox"/> Mediocre			III <input type="checkbox"/>			B = 4											
C <input type="checkbox"/> Cattivo												V <input type="checkbox"/>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
A = appartiene alla piccola schiera di edifici risalente probabilmente al sec. XVIII									edificio a schiera (con quelli delle schede 03.2.11.25/26)									muri misti (A) struttura in c. a. (B)											
1970 = ristrutturazioni, con aggiunta del corpo B									altezza di 2 piani su strada									solai misti contorni aperture in arenaria inferriate alle finestre tetto con manto di coppi											
(arch. Sandro Angelini)									copertura a 2 falde									esterno: verde oliva											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Parigi Gianni									su strada, scaletta di pietra, con barriera di ferro portale d'ingresso ad arco - sopra il portale, affresco antico entro riquadro ("Deposizione")																				
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI											
MAPPA 1808																													
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA V.Zanella IL giu. '77											
NEG. C 27.36 / C 27.30																		VISTA DA											
C 40.30a																		IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

