



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVII									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Lavanderio									VIA Lavanderio									N. CIV. 8																	
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 342									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)									0 3 2 1 1 2 9																	
PROPRIETÀ privata									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Inesistente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C Buono Mediocre Cattivo									GRADO I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V 3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
edificio costruito probabilmente nel sec. XVII									in schiera su strada con l'edificio della scheda 03.2.11.30									muri misti																	
planimetria invariata dal 1808									pianta rettangolare									ballatoio in cemento con parapetto di ferro																	
									altezza di 2 piani + sottotetto a valle									finestre con inferriate																	
									ballatoio									tetto con manto di coppi																	
									copertura a 2 falde									esterno: giallo - su strada, intonaco grigio																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Bianchi									finestre ovali sottogronda																										
									locale cantina con volta																										
BIBLIOGRAFIA									vigneto a valle																										
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 30.1 / C 27.14																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

