



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE cascina (ex)		EPOCA sec; XVIII? - XX
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 9, mp 591		VIA Moratelli N. CIV. 39
CATASTO privata		NUMERO SCHEDA 0321135
PROTEZIONE ESISTENTE		USO ATTUALE abbandonata
I - STRUTTURA PORTANTE A X C	II - PARTI COMPLEMENTARI A B X	III - COPERTURA A X B C
		IV - INTERNO A B X
		V - UMIDITÀ A B C
		Inesistente Tracce Rilevante A X C
PROTEZIONE PROPOSTA struttura della palestra		STATO DI CONSERVAZIONE A Buono B Medio C Cattivo
		GRADO 4
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI
planimetria invariata del 1808		edificio isolato
nel primo '900: sopralzo di 1 piano		pianta rettangolare
		altezza di 3 piani
		portico e loggiato trabeati
		nell'ultimo piano, palestra coperta, a livello del giardino
		STRUTTURE E MATERIALI
		muratura mista
		solai di legno
		palestra in legno e vetro
		tetto con manto di ardesia
PROPRIETARIO ATTUALE Keller		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
		a piano terra, locale con volta
		nella palestra superiore, interessanti capriate di legno e vetri colorati
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 22.22 / C 26.33 C 26.36		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77
		VISTA DA
		IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

