



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVI-XX																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA Astino																		VIA Moratelli																		N. CIV. 11					
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp. 564																																				0 3 2 1 1 3 6					
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE abitazione																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO A=3 B=4		
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		A - pianta a L																		STRUTTURE E MATERIALI					
la data incisa su una pietra del																		altezza di 2 piani + sottotetto																		muri misti cemento armato e legno					
pilastro del portico è del 1595																		portico e 2 loggiati sovrapposti																		solai di legno					
A- planimetria invariata dal 1808																		copertura a 2 falde																		tetto con manto di coppi					
B- ampliamento dopo il 1842																		B - ex stalla e fienile																							
B- ampliamento dopo il 1842																		pianta rettangolare																							
ristrutturata nel 77/79																		altezza di 2 piani																							
																		copertura a 2 falde																							
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
																		A - 2 cantine seminterrate coperte																							
																		con volte																							
																		a piano terra cucina con camino in																							
																		pietra																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
Callioni Camillo																																									
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
mappa 1808/1842																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																				Aggiornata da G. Rinetti - giu. 88					
neg.																																				REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77					
																																				CONTROLLATA DA M. Fiorina IL apr. 84					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA IL					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

