



39													
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988							
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec.XVIII-XIX							
LOCALITÀ Valle d'Astino, F 6, mp.347						VIA Torni N. CIV. 24/24/a							
CATASTO			USO ATTUALE			NUMERO SCHEDA							
privata			abitazione			0321163							
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITÀ		GRADO	
A Buono B Modico C Cattivo		A B C		X B C		X B C		X B C		A Inesistente B Tracce C Rilovante		A=3 B=4	
PROTEZIONE ESISTENTE													
PROTEZIONE PROPOSTA corpo A = fronte strada (edicola con Madonna)													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI				DATI TECNICI			
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazione: A = edificio esistente nel 1808 B = corpo posteriore al 1842 Ristrutturazione nel 1980-81 1980-81						Edificio isolato (A) su strada pianta a L altezza di 1 piano + seminterrato su strada ala con altezza di 2 piani a valle copertura a 2 falde (B)				STRUTTURE E MATERIALI muri misti solai in legno e c.a. tetto con manto in coppi esterno: intonaco colorato in pasta bianco			
						CARATTERISTICHE PARTICOLARI				PROPOSTE DI RESTAURO			
						nel fronte su strada (corpo A) nicchia con affresco moderno (Madonna con bambino) e fascia sottostante con stemma e sigla A.A							
PROPRIETARIO ATTUALE STACCHETTI A.						CONTESTO INTERNO ED ESTERNO				UTILIZZAZIONE PROPOSTA			
										OSSERVAZIONI			
BIBLIOGRAFIA mappe 1808/1842										complesso mimetizzato tra gli alberi			
DOCUMENTI ANNESSI										Aggiornata da G.Rinetti - dic.88			
						Si deve proteggere il contesto interno SI NO				REDATTA DA V.Zanella IL giu.77			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica						Si deve proteggere il contesto esterno SI NO				CONTROLLATA DA M.Fiorina IL apr.84			
										REVISIONATA DA IL			

