

1 2 5 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale LOCALITA VIA Torni BPOCA Sec. XVIII? N. CIV. 28			NUMERO SCHEDA
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 350 PROPRIETA Privata	uso attuale abitazione (1 famiglia)		0 3 2 1 1 6 5
1 - STRUTTURA X 8 C II - PARTI COMPLEMENTARI A X C	III - COPERTURA X B C IV - INTERNO X B C	V — UMIDITA A Incesistente Tracco XA B C	I GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE STATO DI CONSERVAZION		STATO DI B Medicore C Cattive	ш 🥍 5
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	
edificio con planimetria invariata dal 1808	edificio isolato a valle della strada	muri di pietra	
1961 = chiusura del portico a veran da con terrazzo	pianta rettangolare altezza di 3 piani + sottotetto a valle copertura a 2 falde	esterno: intonaco grigio	
PROPRIETARIO ATTUALE Pelucchi Giuseppe e Battista	caratteristiche particolari e contesto rampa di accesso in cemento	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO l'edificio, privo di caratteri specifi ci, può essere sostituito, purché le	
BIBLIOGRAFIA	Tampa al accepto in comme	variazioni non comportino aumento di volume e non siano in contrasto con	
MAPPA 1808	ortaglie ben lavorate nelle adiacenze	l'ambiente	
DOGUMENTI ANNESSI NEG. C 30.35 / C 30.32		OSSERVAZIONI	
		REDATTA DA V. Zanella	п. giu. 77
		1 ACESTA FIA	114



