



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XVI - XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Valle d'Astino, F 6, mp 913</b>									VIA <b>S. Sebastiano</b>									N. CIV. <b>31-31A</b>																	
CATASTO <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>									03 2 1 1 6 6																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Identificato <input checked="" type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante <input type="checkbox"/>			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input checked="" type="checkbox"/>			II														
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medioero <input type="checkbox"/>									C Cattivo <input type="checkbox"/>			III														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
edificio risalente probabilmente al sec. XVI									edificio isolato alla confluenza di due strade									muri di pietra																	
planimetria invariata dal 1808									altezza di 1 piano su strada e 3 piani a valle									solai misti																	
									logggiato di 4 luci ad archi su colonne verso valle									aperture: contorni in pietra con profili																	
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi esterno: paglierino																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Cominelli									a piano terra, portale ad arco - locali a volta																										
BIBLIOGRAFIA									finestre strombate																										
MAPPA 1808									sentiero (ex strada comunale del Gavazzolo) lastricato nel 1965 per accesso alle case delle schede 03.2.11.67 e 68									OSSERVAZIONI presso l'edificio, l'antica via del Gavazzolo sbocca in via S. Sebastiano																	
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>giu. 77</b>																	
NEG. C 37.36a / C 31.19																		VISTA DA IL																	
C 31.23																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

