COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec. XX

LOCALITÀ — VIA: Torni — N. CIV.: 15

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 845

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia)

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 1 6 7

I — STRUTTURA PORTANTE: X B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: X B C — III — COPERTURA: X B C — IV — INTERNO: X B C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: X B C

GRADO: I II III IV V — 5

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

DATI CRONOLOGICI

edificio costruito nel 1965

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato
pianta a L
altezza di 3 piani
copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

struttura in c. a.
solai misti
tetto con manto di coppi

esterno: giallo

PROPRIETARIO ATTUALE

Pedrinoni

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

rampa di accesso carrale da via Torni
nelle adiacenze, parco in formazione

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

l'edificio, privo di caratteri specifici, può essere sostituito, senza aumento di volume

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 33.2 / C 42.11a

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: giu. 77

VISTA DA — IL


Via del Rione
Via alle case Moroni
Via S. Sebastiano
Via Torni
1
2
845
SCHEDA 03.2.11.67
scala 1:2000
0 20 40 60