



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec. XVIII? - XX | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ | | | | | | | | | VIA S. Sebastiano | | | | | | | | | N. CIV. 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 844 | | | | | | | | | USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) | | | | | | | | | 0 3 2 1 1 6 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | V - UMIDITÀ | | | | | | | | | A Insistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | A Buono <input type="checkbox"/> B Medioere <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | GRADO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| planimetria invariata dal 1808 | | | | | | | | | edificio isolato a valle della strada | | | | | | | | | muri misti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ex cascina | | | | | | | | | pianta rettangolare | | | | | | | | | solai misti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| edificio ristrutturato nel 1971 | | | | | | | | | altezza di 2 piani | | | | | | | | | tetto con manto di coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ex proprietà Comelli | | | | | | | | | copertura a 2 falde | | | | | | | | | esterno: ocra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedrinoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | l'edificio, oggi privo di caratteri specifici, può essere sostituito, senza aumento di volume | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPPA 1808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ingresso anche da via Torni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. C 31.21 / C 42.13a | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA IL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

