




44									
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec. XVIII-XX			NUMERO SCHEDA
LOCALITÀ Valle d'Astino, F6, mp.841						VIA S. Sebastiano			N. CIV. 27-29
CATASTO						0321169			
PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE abitazione						
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medioero C Caltivo	STRUTTURA PORTANTE	X B C	PARTI COMPLEMENTARI	X B C	COPERTURA	X B C	INTERNO	X B C
						UMIDITÀ	A Inesistente B Tracce C Rilevante	A X C	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE									
PROTEZIONE PROPOSTA									
DATI CRONOLOGICI			DATI TIPOLOGICI			DATI TECNICI			
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:			edificio isolato su strada			STRUTTURE E MATERIALI			
planimetria analoga nella mappa del 1808			pianta allungata rettangolare			muri di pietra			
Ristrutturata nel 1977			altezza di 2 piani su strada e 3 piani a valle			aperture: in parte con contorni di arenaria e inferriate			
<del>TESTE E DEDICAZIONI</del>			copertura a padiglione			tetto con manto di coppi			
			CARATTERISTICHE PARTICOLARI						
			al piano del terrazzo a valle, locale a volta, coperto a terrazzo						
						PROPOSTE DI RESTAURO			
PROPRIETARIO ATTUALE						UTILIZZAZIONE PROPOSTA			
POMPEO									
			CONTESTO INTERNO ED ESTERNO			OSSERVAZIONI			
BIBLIOGRAFIA									
mappa 1808						Aggiornata da G. Rinetti - dic. 88			
DOCUMENTI ANNESSI						REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77			
neg.			Si deve proteggere il contesto interno SI NO			CONTROLLATA DA IL			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica			Si deve proteggere il contesto esterno SI NO			REVISIONATA DA IL			



STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA