



42														
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI					
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA XVIII-XX		NUMERO SCHEDA						
LOCALITA Valle d'Astino, F 6, mp.838			VIA S. Sebastiano			N. CIV. 21-23			0 3 2 1 1 7 0					
PROPRIETA privata		USO ATTUALE abitazione												
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medioero C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X B C	PARTI COMPLEMENTARI	X B C	COPERTURA	X B C	INTERNO	A X B C	UMIDITA	A Inesistente B Tracce C Rilevante	A B C	GRADO	3
PROTEZIONE ESISTENTE														
PROTEZIONE PROPOSTA decorazione esterna a graffito														
DATI CRONOLOGICI					DATI TIPOLOGICI					DATI TECNICI				
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: planimetria analoga nella pmappa del 1808 interventi intorno al 1920					edificio in schiera su strada, con quello della scheda 03.2.11.71 altezza di 2 piani su strada e 3 piani a valle copertura a padiglione ala verso valle a 2 piani					STRUTTURE E MATERIALI muri misti solai misti aperture: contorni in arenaria tetto con manto di coppi zoccolo grigio - decorazione pareti esterno con motivi a graffito (bianco - su fondo rosso)				
TRASFORMAZIONI Ristrutturata nel 1977					CARATTERISTICHE PARTICOLARI piccolo portale ad arco in arenaria staccato su strada					PROPOSTE DI RESTAURO				
PROPRIETARIO ATTUALE GAMBIRASIO GIUSEPPE					CONTESTO INTERNO ED ESTERNO					UTILIZZAZIONE PROPOSTA				
BIBLIOGRAFIA mappa 1808										OSSERVAZIONI				
DOCUMENTI ANNESSI										Aggiornata da G.Rinetti - dic.88				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica					Si deve proteggere il contesto interno SI NO					REDDATTA DA V.Zanella IL giu.77				
					Si deve proteggere il contesto esterno SI NO					CONTROLLATA DA IL				
										REVISIONATA DA IL				

