



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XVIII? - XX
LOCALITÀ S. Sebastiano		N. CIV. 11
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 831		NUMERO SCHEDA 0321172
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE PROPOSTA		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V
		GRADO 3
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
planimetria analoga nella mappa del 1808	edificio isolato a valle della strada pianta rettangolare	muri misti solai misti aperture: contorni in arenaria tetto con manto di coppi
1974 = ristrutturazione (arch. Sandro Angelini)	altezza di 3 piani a valle e 1 piano su strada copertura a 2 falde	esterno: crema
PROPRIETARIO ATTUALE Natta	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO sul fronte a valle: balconcino di pietra con parapetto di ferro terrazzo antistante lastricato	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808	portale ad arco staccato presso strada	OSSERVAZIONI grossa frana nel terreno a valle
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 37.26 / C 37.33		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

