



1									2									3																						
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI													
DENOMINAZIONE edificio residenziale												EPOCA sec. XVIII? - XX			NUMERO SCHEDA																									
LOCALITÀ S. Vigilio						VIA S. Sebastiano			N. CIV. 3-5						0 3 2 1 1 7 5																									
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 825																																								
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione stagionale (2 famiglie)																																		
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Inesistente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Tracce</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rilevante</td> <td></td> </tr> </table>			A	Inesistente		B	Tracce	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	C	Rilevante		<table border="1"> <tr> <td>I</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="5">GRADO</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			I	<input type="checkbox"/>	GRADO	II	<input type="checkbox"/>	III	<input type="checkbox"/>	IV	<input type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>
A	Inesistente																																							
B	Tracce	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																																						
C	Rilevante																																							
I	<input type="checkbox"/>	GRADO																																						
II	<input type="checkbox"/>																																							
III	<input type="checkbox"/>																																							
IV	<input type="checkbox"/>																																							
V	<input type="checkbox"/>																																							
PROTEZIONE ESISTENTE												<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Buono</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Mediocre</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Cattivo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			A	Buono	<input type="checkbox"/>	B	Mediocre	<input type="checkbox"/>	C	Cattivo	<input type="checkbox"/>	3																
A	Buono	<input type="checkbox"/>																																						
B	Mediocre	<input type="checkbox"/>																																						
C	Cattivo	<input type="checkbox"/>																																						
PROTEZIONE PROPOSTA												STATO DI CONSERVAZIONE																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																						
edificio con planimetria quasi invariata dal 1808									edificio isolato a valle della strada									muri misti																						
1970 c. = ristrutturazione									altezza di 1 piano + seminterrato su strada - 3 piani a valle									solai misti																						
(impresa Gigi Previtali)									copertura a 2 falde									aperture: contorni di arenaria																						
									verso nord est dipendenza a 1 piano con muri di pietra a vista									tetto con manto di coppi																						
																		esterno: giallo panna - zoccolo grigio																						
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																						
Perolari Rosanna									sul fronte a valle: 2 balconi rotondi in pietra con parapetto di ferro																															
BIBLIOGRAFIA									a piano terra = locali a volta cantina con volta																															
									balcone non originari in stile scala esterna																															
DOCUMENTI ANNESSI									piccolo portale bugnato d'ingresso ad arco									OSSERVAZIONI																						
NEG. C 45.27 / C 30.26									giardino adiacente con aceri e betulle																															
																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																						
																		VISTA DA IL																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																						

