COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec. XVIII - XIX — NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 1 7 6

LOCALITÀ: S. Vigilio — VIA: S. Sebastiano — N. CIV.: 1

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 689 - 822

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (3 famiglie)

I — STRUTTURA PORTANTE: X B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: X B C — III — COPERTURA: X B C — IV — INTERNO: X B C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: X A B C

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

I II III IV V — GRADO: A = 3, B = 4

DATI CRONOLOGICI

A = edificio anteriore al 1808

B = ala posteriore al 1842

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato a valle della strada, con due corpi rettangolari accostati

A = altezza di 2 piani + sottotetto su strada e di 3 piani + sottotetto a valle

copertura a padiglione

B = altezza di 4 piani

copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

muri misti

solai di legno

aperture: cornici decorate (A)

tetto con manto di coppi

esterno: giallo

PROPRIETARIO ATTUALE

Farina Angelo

BIBLIOGRAFIA

MAPPE 1808 - 1842

DOCUMENTI ANNESSI

NEG. C 30.18 / C 30.25

C 30.20

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

nel fronte a valle: balcone centrale in pietra, con parapetto di ferro

terrazza antistante con giardino

a valle fienile in muratura - copertura a 2 falde con coppi

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: giu. 77

VISTA DA — IL


Via Garibaldi
Via S. Sebastiano
Via S. Vigilio
Via Torni
SCHEDA 03.2.11.76 scala 1:2000