



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																						
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XVI? - XX</b>									NUMERO SCHEDA																																						
LOCALITÀ <b>S. Vigilio</b>									VIA <b>S. Vigilio</b>									N. CIV. <b>42a-44a</b>																																						
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 816</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (3 famiglie)</b>									0   3   2   1   1   7   8																																						
PROPRIETÀ <b>privata</b>									I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A Incidente <input type="checkbox"/> B Tracce <input type="checkbox"/> C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C									GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE									PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada scaletta e locali interni a volta</b>									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			4																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																						
elementi antichi, forse del sec. XVI									edificio in linea su strada									muri di pietra (in parte a vista), con																																						
planimetria analoga nella mappa del 1808									pianta articolata									scarpa																																						
inizi sec. XX: interventi diversi - aggiunti balconi, gabinetti esterni									altezza di 2 piani su strada e 4 piani a valle									solai di legno																																						
									copertura a padiglione e a 1 falda									aperture: contorni di arenaria																																						
																		tetto con manto di coppi																																						
																		esterno: giallo (sbrecciato) - verso strada, finto paramento di mattoni																																						
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																						
<b>Ruggeri</b>									al piano del cortile, locali a volta									restauro da compiere con attenzione a eventuali elementi antichi																																						
BIBLIOGRAFIA									nel fronte a valle, balconate su mensole di ferro																																															
MAPPA 1808									scaletta caratteristica tra questo edificio e quello della scheda 03. 2.11.76																																															
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																						
NEG. C 26.28 / C 26.27																		edificio chiamato "ghetto"																																						
C 30.16 / C 26.25																																																								
																		REDATTA DA									V. Zanella			IL			giu. 77																							
																		VISTA DA												IL																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																						

