COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale

EPOCA:

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 1 8 0

LOCALITÀ: S. Vigilio — VIA: S. Vigilio — N. CIV.: 38-40

CATASTO: Valle d'Astino, F 6, mp 817 - 1663

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (in parte stagionale)

I — STRUTTURA PORTANTE: X B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: X B C — III — COPERTURA: X B C — IV — INTERNO: X B C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Traccie, C Rilevante: X B C

GRADO: I / II / III / IV / V — 3

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono / B Mediocre / C Cattivo

DATI CRONOLOGICI

planimetria analoga nella mappa del 1808

A = ristrutturato nel primo '900

DATI TIPOLOGICI

edificio in linea su strada, formato da 2 corpi accostati

A = pianta rettangolare

altezza di 2 piani su strada

copertura a padiglione

B = altezza di 1 piano su strada

copertura a padiglione

STRUTTURE E MATERIALI

muri misti

solai di legno

aperture: contorni in cemento

tetto con manto di coppi

esterno: zoccolo grigio + paglierino

PROPRIETARIO ATTUALE

Ghisalberti

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 30.12 / C 45.15

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

A = contorni delle aperture di gusto rococò

terrazze laterali

giardino a valle

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

OSSERVAZIONI

REDATTA DA: V. Zanella — IL: giu. 77

VISTA DA — IL



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA