




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S. Vigilio									VIA S. Vigilio									N. CIV. 34 A									p 3 2 1 1 8 2								
CATASTO Valle d'Astino, F 6, mp 801									USO ATTUALE abitazione																										
PROPRIETA privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B C			III - COPERTURA ☒ B C			IV - INTERNO A B C			V - UMIDITA ☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante A B C			I II III IV V			GRADO 4														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE																										
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito all'inizio del sec. XX									edificio isolato presso la strada pianta articolata altezza di 1 piano rialzato su strada e di 3 piani a valle copertura a padiglione									muri misti solai di legno aperture: contorni in cemento - inferriate su strada tetto con manto di coppi esterno: decorazioni a graffito - fregi di cotto																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Bosis									piccolo portico aperto d'ingresso dipendenza rustica adiacente rampa carrale giardino a valle																										
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI "villa Maria"																	
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 35.25 / C 44.29									REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77																	
																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA