



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE cascina EPOCA sec. XVIII?		MONUMENTI
LOCALITÀ S. Vigilio VIA Scorlazzo N. CIV. 6		NUMERO SCHEDA 0321184
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 794 - 795		
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abbandonata		
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO I II III 4 IV V
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
edificio con planimetria invariata dal 1808	edificio isolato a valle della strada, formato da 2 corpi adiacenti altezza di 2 piani su strada e di 3 piani a valle (corpo a sud) ballatoio verso valle copertura a 2 falde	muri di pietra, in parte a vista solai di legno aperture: contorni di legno e cotto - inferriate tetto con manto di coppi
PROPRIETARIO ATTUALE: Paganoni	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO 2 locali seminterrati a volta rustico adiacente portico rustico a valle: pilastri di pietra, altezza di 2 piani, tetto a 1 falda con coppi campi a valle in abbandono	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA: MAPPA 1808		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 22.11 / C 22.13		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

