




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE fontana dello Scorlazzo									EPOCA sec. XII									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Sudorno			VIA Scorlazzo			N. CIV.									0 3 2 1 1 8 7											
CATASTO Valle d'Astino, F 9									USO ATTUALE																	
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☐ B ☐ C			III - COPERTURA ☐ A ☐ B ☐ C			IV - INTERNO ☐ A ☐ B ☐ C			V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante ☐ A ☐ B ☐ C			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo ☐			1					
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
costruita nel sec. XII nella prima epoca comunale									arco di grosse pietre regolari a ovest della gradinata									struttura di pietre squadrate								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Comune di Bergamo									finestrella aperta su un piccolo bacino interno asciutto																	
BIBLIOGRAFIA																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI								
NEG. C 39.31																		impianto identico nella fontana dell'Acqua Morta - scheda 03.2.07.10								
																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. 77								
																		VISTA DA IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E TOPOGRAFICA