



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
		MONUMENTI
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XVII? - XX
LOCALITÀ Sudorno	VIA Sudorno	N. CIV. 43-45
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 605		NUMERO SCHEDA 0321203
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C
		V - UMDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input checked="" type="checkbox"/> 5
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
edificio databile alla seconda metà del sec. XVII e all'origine composto di casa padronale verso strada e ala rustica planimetria invariata dal 1808	edificio isolato su strada pianta rettangolare altezza di 3 piani copertura a 2 falde	muri misti solai misti tetto con manto di coppi esterno: giallo scuro
1975 = ristrutturazione, con aggiunta di corpo a 1 piano a ovest (arch. Giudo Colombo)		
PROPRIETARIO ATTUALE Paganoni Camillo	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO splendida posizione panoramica autorimesse (4) seminterrate presso la strada	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO l'edificio completamente ristrutturato, può essere sostituito purché le variazioni non comportino aumento di volume e non siano in contrasto con i valori ambientali
BIBLIOGRAFIA MAPPA 1808		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 29.22 / C 29.23		
		OSSERVAZIONI
		REDATTA DA V. Zanella IL sett. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9



The image contains a map on the left and two photographs on the right, all set against a grid background. The map, titled 'SCHEDA 03.2.12.03' with a scale of 1:2000, shows a street layout including 'Via Sudorno', 'Via S. Martino', and 'della Pigrizia'. A specific area is highlighted with a hatched pattern and labeled '605'. The top photograph shows a stone wall with a metal gate. The bottom photograph shows a long stone wall in front of a white building. On the right side of the photographs, the text 'ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA' is written vertically.