



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE autorimessa		EPOCA sec. XX
LOCALITÀ Sudorno	VIA Sudorno	N. CIV.
CATASTO Valle d'Astino, F 9, mp 608		NUMERO SCHEDA 0321205
PROPRIETÀ privata	USO ATTUALE autorimessa	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE
PROTEZIONE PROPOSTA		A Buono <input checked="" type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>
		GRADO 5
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI
1938 c. = costruzione	corpo isolato su strada pianta rettangolare altezza di 1 piano copertura piana	muri di pietra a vista saracinesca grigia tetto di cemento
PROPRIETARIO ATTUALE Veronelli	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO il manufatto, privo di caratteristiche specifiche, può essere sostituito
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI annessa alla casa di fronte (n 44b)
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 29.24		REDATTA DA V. Zanella II. sett. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

