43

COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988 — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec.XVII-XIX

LOCALITÀ: Sudorno — VIA: Sudorno — N. CIV.: 45a/b-47

CATASTO: Valle d'Astino - f.9, mp 587-588-1041

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 0 6

STATO DI CONSERVAZIONE (A Buono, B Mediocre, C Cattivo)	STRUTTURA PORTANTE	PARTI COMPLEMENTARI	COPERTURA	INTERNO	UMIDITÀ (A Inesistente, B Tracce, C Rilevante)	GRADO
	A X B C	A X B C	A X B C	A X B C	A B X C	2

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:
Edificio databile al sec.XVII
planimetria del corpo A invariata dal 1808
(vi abitava in vacanza F.Nullo)

TRASFORMAZIONI
sec.XIX: aggiunta di un'ala a nord ovest come rustico
1965 circa - lavori di sistemazione con nuove aperture su strada
Ristrutturato parte del corpo A nel 1980

PROPRIETARIO ATTUALE
PESENTI ANTONIO

BIBLIOGRAFIA
mappa 1808

DOCUMENTI ANNESSI

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio isolato su strada
corpo A = pianta a L
altezza di 2 piani + sotto-tetto
copertura a 2 falde
corpo B = ex-rustico a pianta rettangolare
altezza di 2 piani
copertura a 2 falde
sulla curva della strada, corpo più basso coperto a terrazza

caratteristiche particolari:
Corpo A = androne all'angolo del corpo a L con portale d'ingresso ad arco - breve portico su colonne
a piano terra salottino d'angolo a sud con affreschi di paesaggio (sec.XIX luoghi Toscani)
Sala con volta a botte e camini di pietra (cornice con iniziali P.A.)
A piano terra e al 1° piano soffitti decorati

Si deve proteggere il contesto interno SI NO
Si deve proteggere il contesto esterno SI

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI
muri di pietra
solai di legno e c.a.
pavimenti in parte originali
aperture con contorni di arenaria
tetto con manto in coppi
esterno: intonaco di colore senape chiaro.

PROPOSTE DI RESTAURO
verso strada arco ribassato in cotto murato (corpo B)
giardino antistante con alberi

UTILIZZAZIONE PROPOSTA

OSSERVAZIONI
notevole dimora signorile

Aggiornata da G.Rinetti - dic.88

REDATTA DA V.Zanella IL giu.77

CONTROLLATA DA IL

FIRMATA DA IL


605
B
588
A
1
2-3
Via Sudorno
Via S. Martino
della Pigrizia
SCHEDA 03.2.12.06
scala 1:2000
0 20 40 60