COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: edificio residenziale — EPOCA: sec. XVIII?

LOCALITÀ: Sudorno — VIA: Sudorno — N. CIV.: 49

CATASTO: Valle d'Astino, F 9, mp 584

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione (1 famiglia)

NUMERO SCHEDA: 0 3 2 1 2 0 7

I — STRUTTURA PORTANTE: A B C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A B C — III — COPERTURA: A B C — IV — INTERNO: A B C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A B C

GRADO: 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

DATI CRONOLOGICI

planimetria quasi invariata dal 1808

1974: ristrutturazione (ing. Giancarlo Eynard)

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato su strada
pianta quadrangolare
altezza di 2 piani + sottotetto
portico e loggia (ad arco unico) a valle
copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

muri misti
solai misti
aperture: contorni in arenaria
tetto con manto di coppi

esterno: nocciola

PROPRIETARIO ATTUALE

Re Mario

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

corte laterale: portale d'ingresso ad arco con arenaria rigata
muro di cinta in pietra a vista

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI: NEG. C 22.35 / C 22.36

OSSERVAZIONI

casa detta "il caminone"

REDATTA DA: V. Zanella — IL: sett. 77

VISTA DA — IL:


Via Guidorno
Via della Pigrizia
Via S. Martino
584
605
549
2
1
SCHEDA 03.2.12.07
scala 1:2000
0 20 40 60