



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		A CONTENUTO PATRISTICO DEI COLLI - 1988																		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE ex cascina																		EPOCA sec.XVIII-XIX																		NUMERO SCHEDA																					
LOCALITÀ Fontana																		VIA Pascolo dei Fedeschi																		N. CIV. 19																		03301011			
CATASTO Valle d'Astino, F15, mp.883																																																									
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																							
STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X A B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inciscente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO															
PROTEZIONE ESISTENTE																																																						4			
PROTEZIONE PROPOSTA																																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:																		edificio isolato																		STRUTTURE E MATERIALI																					
Strutture databili al sec.XVII																		pianta quadrangolare																		muri di pietra in parte a vista																					
planimetria invariata dal 1842																		altezza di 2 piani + sottotetto																		solai in c.a.																					
Nel 1936 aggiunto fienile a nord																		ballatoio a sud																		aperture con contorni di pietra																					
trasformazioni																		copertura a 2 falde																		tetto con manto di coppi																					
ristrutturata nel 1986																																				intonaco rosa colorato in pasta																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																							
																		a piano terra ex stalla con volta a botte lunettata, ora adibita a residenza.																																							
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																					
BOSCHINI-MASSINETTI																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																					
BIBLIOGRAFIA																																				Edificio chiamato "palasì"																					
mappa 1842																																				Aggiornata da G.Rinetti - dic.88																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA V.Zanella IL giu.77																					
																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA IL																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							

