



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE (ex) cascina												EPOCA sec. XVIII? - XX												NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ Fontana						VIA Sombreno						N. CIV. 44-45						0330102											
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 878 - 879									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce <input type="checkbox"/> Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			GRADO 4								
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo																	
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
probabilmente del sec. XVIII									corpi di fabbrica accostati a L									muri e pilastri di pietra 971											
planimetria invariata dal 1842									A) edificio in linea su strada									solai misti											
1967 c.: ristrutturazione del									altezza di 2 piani									tetto con manto di coppi											
corpo B									(in cattive condizioni)									intonaco grigio											
									B) corpo normale rispetto ad A									B esterno: bianco											
									altezza di 2 piani + sottotetto																				
									portico e loggiato trabeati																				
									copertura a 2 falde																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Ambrosini - Tiraboschi																													
(B) (A)																													
BIBLIOGRAFIA																													
MAPPA 1842																													
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI											
NEG. C 32.9 / C 39.29																		targa nel fronte su strada: "Fontana"											
C 39.30 / C 32.8																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77											
																		VISTA DA IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											

