




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII? - XX																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Fontana																		VIA Pascolo dei Tedeschi																		N. CIV. 5																										
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1080 - 875																		0330103																																												
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																												
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Insistente Tracce <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/>			GRADO																																									
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono <input checked="" type="checkbox"/>			B Medioere <input type="checkbox"/>			C Cattivo <input type="checkbox"/>			II <input type="checkbox"/>			4																													
PROTEZIONE PROPOSTA																											III <input type="checkbox"/>																																			
V - UMIDITÀ																											IV <input type="checkbox"/>																																			
																											V <input type="checkbox"/>																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
probabilmente del sec. XVIII																		edificio unito con quello della																		muri di pietra																										
planimetria invariata dal 1842																		scheda 03.3.01.02																		solai di legno con putrelle e laterizi																										
1975: ristrutturazione																		pianta rettangolare																		aperture: contorni in pietra e inferriate																										
																		altezza di 2 piani																		tetto con manto di coppi																										
																		portico e loggiato																		intonaco grigio																										
																		copertura a 2 falde																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Leidi Egidio																		baracca adiacente in prismi e legno																																												
																		copertura a 2 falde con manto di marsigliesi																																												
BIBLIOGRAFIA																																																														
MAPPA 1842																		nelle vicinanze grossa discarica che ha mutato il profilo del terreno																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 32.11																		OSSERVAZIONI																										
																																				REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																										
																																				VISTA DA IL																										



Architettura e Urbanistica - Dipartimento di Architettura