



46												
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLARE DEL CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI			
DENOMINAZIONE ex-cascina						EPOCA sec. XIX-XX			NUMERO SCHEDA			
LOCALITA Fontana			VIA Pesenti			N. CIV. 7			0330105			
CATASTO Valle d'Astino												
PROPRIETA privata			USO ATTUALE abitazione						GRADO 4			
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono H Medio C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X B C	PARTI COMPLEMENTARI	X B C	COPERTURA	X B C	INTERNO		X B C	UMIDITA	A Inesistente B Tracce C Rilevante
PROTEZIONE ESISTENTE												
PROTEZIONE PROPOSTA												
DATI CRONOLOGICI			DATI TIPOLOGICI			DATI TECNICI						
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:			edificio in breve schiera su strada			STRUTTURE E MATERIALI						
probabilmente del sec. XIX			(vedi scheda 03.3.01.06)			muri misti e strutture in c.a.						
planimetria analoga nella mappa del 1842			altezza di 2 piani e di 3 piani			pilastrini in c.a.						
XXXXXXXXXX			portico e loggiato			solai misti						
TRASFORMAZIONI			copertura a 2 falde			tetto con manto di coppi						
(chiamata "cascina quartiere" perchè un tempo vi alloggiavano soldati: notizia raccolta in loco)												
Ristrutturata nel 1977-79 parzialmente			CARATTERISTICHE PARTICOLARI									
						PROPOSTE DI RESTAURO						
PROPRIETARIO ATTUALE			CONTESTO INTERNO ED ESTERNO			UTILIZZAZIONE PROPOSTA						
RIZZI			baracche adiacenti									
BIBLIOGRAFIA						OSSERVAZIONI						
mappa 1842												
DOCUMENTI ANNESSI						Aggiornata da G. Rinetti - dic.88						
neg.			Si deve proteggere il contesto interno			REDATTA DA V. Zanella IL giu.77						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica			Si deve proteggere il contesto esterno			CONTROLLATA DA IL						
						REVISIONATA DA IL						

