



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE <u>edificio residenziale</u>		EPOCA <u>sec. XX</u>
LOCALITÀ <u>Fontana</u>	VIA <u>Pesenti</u>	NUMERO SCHEDA
CATASTO <u>Valle d'Astino, F 15, mp 1448b</u>		<u>0330107</u>
PROPRIETÀ <u>privata</u>	USO ATTUALE <u>abitazione (1 famiglia)</u>	
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE PROPOSTA		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V
DATI CRONOLOGICI		GRADO 6
DATI TIPOLOGICI		976
1950: costruzione	edificio isolato su strada pianta rettangolare altezza di 2 piani copertura a 2 falde	muri di mattoni solai misti tetto con manto di coppi
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Licini Giovanni</u>	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <u>diverse tettoie aderenti, coperte con eternit e ondolux</u> <u>baracche - pollaio</u>	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. C 32.2</u>		REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>nov. 77</u>
		VISTA DA _____ IL _____
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

