



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVII?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana									VIA Pesenti									N. CIV. 27																	
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1436 - 1441																		0330108																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (3 famiglie)																										
I - STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			II - PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			III - COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			IV - INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			V - UMIDITÀ			A ☐ B ☒ C ☐			I ☒ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐			GRADO A = 3 B = 4		
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
probabilmente del sec. XVII									edificio isolato tra i campi									muri di pietra a vista (A)																	
planimetria invariata dal 1842									pianta rettangolare									solai di legno (A)																	
1959 = ristrutturazione									A - ala ovest, abbandonata - corpo più profondo									aperture: contorni di arenaria a piano terra (A)																	
1970 = ristrutturazione (corpo B)									altezza di 2 piani + sottotetto									balconi in cemento (B)																	
									copertura a 2 falde																										
									B - ala est residenziale									tetto con manto di coppi																	
									altezza di 3 piani																										
									copertura a 2 falde									esterno: intonaco grigio																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Rubis Carlo e Bortolo									A - finestre ovali murate sotto gronda verso nord									una ristrutturazione dell'ala rimasta rustica (A) deve conservare con cura i caratteri originari																	
BIBLIOGRAFIA									ballatoi di legno con lunghe antenne unite alla gronda																										
MAPPA 1842									aia verso sud in cemento																										
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 32.22 / C 32.17									OSSERVAZIONI																	
C 32.16																																			
																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																	
																		VISTA DA IL																	

