



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Fontana</b>									VIA <b>del Pavione</b>									N. CIV. <b>28 A</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 15, mp 2021a</b>																		<b>0330114</b>																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia) + locali per attrezzi agr.</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C			V - UMIDITÀ			A Insistente <input checked="" type="checkbox"/> B Transo C Rilevante			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono <input checked="" type="checkbox"/>			II														
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Mediocre <input type="checkbox"/>			III														
																		C Cattivo <input type="checkbox"/>			IV														
																					V														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1957 c.									edificio isolato su strada									muri misti																	
									pianta rettangolare									solai di legno																	
									altezza di 2 piani + sottotetto									balconi in cemento con ringhiera in tubolari di ferro																	
									copertura a padiglione									tetto con manto di marsigliesi																	
																		esterno: verde chiaro - zoccolo grigio																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Morstabilini Andrea									capannone retrostante, per attrezzi agricoli, di legno e lamiera									l'edificio, privo di caratteri specifici, può essere sostituito, senza aumento del volume complessivo																	
BIBLIOGRAFIA									tettoia laterale per autorimessa																										
									terreni circostanti coltivati dall'agricoltore																										
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 1.26									OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b>									IL <b>nov. 77</b>								
																		VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

