



48													
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI				
DENOMINAZIONE cascina			EPOCA sec. XIX-XX			NUMERO SCHEDA			0330115				
LOCALITA Fontana			VIA del Pavione			N. CIV. 28							
CATASTO Valle d'Astino, F15, mp/2062-1489			USO ATTUALE abitazione										
PROPRIETA privata													
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITA		GRADO	
A) Buono B) Medio C) Cattivo		X B C		X B C		X B C		X B C		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		A X C 4	
PROTEZIONE ESISTENTE													
PROTEZIONE PROPOSTA													
DATI CRONOLOGICI				DATI TIPOLOGICI				DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni:				edificio isolato tra i campi				STRUTTURE E MATERIALI					
corpo A) planimetria invariata dal 1808				piante rettangolare				muri misti					
lavori di ripristino nel 1942 circa				altezza di 3 piani				solai in c.a.					
XXXXXXXX								tetto con manto di coppi					
corpo B) costruito nel 1962 circa								esterno: intonacato senza base di colore					
Ristrutturata nel 1985 con aggiunta di un corpo per autorimesse con sovrastante terrazzo nel 1988 (edificio A)				CARATTERISTICHE PARTICOLARI									
PROPRIETARIO ATTUALE MOLOGNI				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO				PROFESTE DI RESTAURO					
BIBLIOGRAFIA								UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
DOCUMENTI ANNESSI								OSSERVAZIONI					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica				Si deve proteggere il contesto interno SI NO				Aggiornata da G. Rinetti - dic. 88					
				Si deve proteggere il contesto esterno SI NO				REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77					
								CONTROLLATA DA IL					
								REVISIONATA DA IL					



2022_a 1493 2055 2056 1487 2/7 1488 1491 1489 1468 1599 1467 1895 1466 1463

Via del Parione

Via Gombreno

Via di Mezzo

SCHEDA 03.3.01.15 scala 1:2000

0 20 40 60

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA