





54													
COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI													
DENOMINAZIONE cascina parte residenziale						EPOCA sec. XVII			MONUMENTI				
LOCALITÀ Fontana						VIA Di Mezzo			N. CIV. 36				
CATASTO Valle d'Astino, F.15, map. 1474									NUMERO SCHEDA				
PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE abitazione			0 3 30 1 1 9				
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medioero C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	A B C	PARTI COMPLEMENTARI	A B C	COPERTURA	A B C	INTERNO	A B C	UMIDITÀ	A Inesistente B Tracce C Rilevante	A B C	GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE												3	
PROTEZIONE PROPOSTA													
DATI CRONOLOGICI				DATI TIPOLOGICI				DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE								STRUTTURE E MATERIALI					
TRASFORMAZIONI													
				CARATTERISTICHE PARTICOLARI									
								PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE								UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO				OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA								Aggiornata da G. Rinetti - Dic;88					
DOCUMENTI ANNESSI								REDATTA DA V. Zanella IL Nov. 77					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica				Si deve proteggere il contesto interno SI NO				CONTROLLATA DA IL					
				Si deve proteggere il contesto esterno SI NO				REVISIONATA DA IL					

