



52													
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988			MONUMENTI				
DENOMINAZIONE <b>ex - cascina</b>						EPOCA <b>XVII sec.</b>			NUMERO SCHEDA <b>0330123</b>				
LOCALITÀ <b>Fontana</b>			VIA <b>di Mezzo</b>			N. CIV. <b>49</b>							
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 14, mp. 1329</b>													
PROPRIETÀ <b>privata</b>			USO ATTUALE <b>abitazione</b>										
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITÀ		GRADO	
A Buono B Mediocre C Cattivo		X A B C		X B C		X B C		X B C		A B C Inesistente Tracce Rilevante		3	
PROTEZIONE ESISTENTE													
PROTEZIONE PROPOSTA													
DATI CRONOLOGICI				DATI TIPOLOGICI				DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: databile al sec. XVII, con planimetria invariata dal 1808 Ristrutturata nel 1983/84 <del>XXXXXXXXXX</del>				complesso rustico isolato corpo a pianta rettangolare unito all'edificio della scheda 03.3.01.22 altezza di 2 piani + sottotetto ballatoio; con scala esterna copertura a 2 falde annesso alla cascina vi è un portico <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> un tempo fienile ora adibito a locale deposito e box <u>caratteristiche particolari:</u> A piano terra ex stalla con volta lunettata in mattoni grezzi a vista				STRUTTURE E MATERIALI muri di pietra solai misti in legno e c.a. ballatoio unito alla gronda con antenne in legno scala esterna di legno con gradini d'invito in pietra tetto con manto di coppi esterno: intonaco colorato in pasta marrone					
PROPRIETARIO ATTUALE <b>CALDEROLI CARLO</b>				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO				PROPOSTE DI RESTAURO buon esempio di vecchio complesso rustica conservato nelle sue caratteristiche principali					
BIBLIOGRAFIA mappa 1808								UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
DOCUMENTI ANNESSI								OSSERVAZIONI					
								Aggiornata da G. Rinetti - dic. 88					
				Si deve proteggere il contesto interno SI NO				REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77					
				Si deve proteggere il contesto esterno SI NO				CONTROLLATA DA IL					
								REVISIONATA DA IL					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica													

