COMUNE DI BERGAMO — PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE cascina — EPOCA sec. XVIII ?

LOCALITÀ Fontana — VIA di Mezzo — N. CIV. 42

CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1318

PROPRIETÀ — USO ATTUALE

NUMERO SCHEDA: 0 3 3 0 1 2 4

I — STRUTTURA PORTANTE: A x C — II — PARTI COMPLEMENTARI: A x C — III — COPERTURA: A x C — IV — INTERNO: A x C — V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A x C

GRADO: I, II, III, IV, V — 4

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

993

DATI CRONOLOGICI

planimetria invariata dal 1808

1945: lavori di sistemazione (rifatta il balcone)

DATI TIPOLOGICI

edificio isolato
pianta a T
altezza di 2 piani + sottotetto
scala esterna in legno
copertura a 2 falde

STRUTTURE E MATERIALI

muri di pietra

solai di legno

balconi con parapetto di tubi

tetto con manto di coppi

PROPRIETARIO ATTUALE

Calderoli

CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO

vivaio nelle adiacenze

PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO

BIBLIOGRAFIA

MAPPA 1808

DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 32.32a / c 46.18

OSSERVAZIONI gabinetto esterno

REDATTA DA V. Zanella — IL nov. 77

VISTA DA — IL


1340
1338
1313
1306
1315
2001
1314
2053
1335
1305
1329
1304
Via di Mezzo
1321
1328
1427
1320
1902
1318
897
1428
1432
1984
1331
812
1431
1430
780
811
893
813
763
892
818
890
820
1030
1032
SCHEDA 03.3.01.24
scala 1:2000
0 20 40 60