



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																														
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																					
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XVI? - XX									NUMERO SCHEDA																																																														
LOCALITÀ Fontana VIA di Mezzo									N. CIV. 41									03 30 125																																																														
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1305									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) temporanea																																																																							
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C									IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce <input checked="" type="checkbox"/> B C Evidente <input type="checkbox"/>									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V									GRADO 4								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									999																																																					
databile al sec. XVI									edificio isolato, ora aderente a quello recente della scheda 03.3.01.26									muri di pietra a vista, con sperone su strada																																																														
planimetria invariata dal 1808									pianta articolata									pilastri di mattoni																																																														
1963: ristrutturazione									altezza di 2 piani + sottotetto portico e loggiato									solai di legno e misti																																																														
1967: sistemazione loggiato nell'ala sud									copertura a 2 falde									aperture con inferriate																																																														
1975: aggiunto a monte corpo a 1 piano - copertura a 2 falde																		tetto con manto di coppi																																																														
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																																														
Ceriali Luigi									a p. t. ex stalla con volta																																																																							
									cortile asfaltato																																																																							
BIBLIOGRAFIA									verso strada, muri rivestiti con vite del Canada																																																																							
MAPPA 1808																																																																																
DOCUMENTI ANNESSI									vigneti e frutteti nelle adiacenze									OSSERVAZIONI																																																														
NEG. C 32.31a / C 39.17 C 39.15 / C 45.5																																																																																
																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																																																														
																		VISTA DA									IL																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

