



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA sec. XX																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Fontana VIA di Mezzo																		N. CIV. 41																		0 3 3 0 1 2 6																										
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 2053																		USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)																																												
PROPRIETÀ privata																																																														
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C						II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C						III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C						IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C						V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> B C			I			GRADO																										
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE																		A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			5														
PROTEZIONE PROPOSTA																																										III																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																										IV																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																										V																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																		995								
1935 c.: costruzione dell'edificio																		edificio aderente a quello della scheda 03.3.01.25																		muri misti																										
1974: costruzione di 2 autorimesse esterne																		pianta rettangolare																		solai misti																										
																		altezza di 2 piani																		tetto con manto di coppi																										
																																				esterno: giallo																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Piazzalunga - Lazzaroni																		2 autorimesse adiacenti copertura a 1 falda manto di coppi																		edificio privo di caratteri specifici che può essere sostituito senza aumento di volume																										
BIBLIOGRAFIA																		piccolo giardino antistante																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																				OSSERVAZIONI																										
NEG. C 39.20																																				REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																										
																																				VISTA DA																		IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

