




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE autorimessa									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Fontana									VIA Fontana									N. CIV.																										
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1299																		0 3 3 0 1 2 8																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE autorimessa																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			II - PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			III - COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			IV - INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			V - UMIDITÀ			A ☐ B ☐ C ☐			Inesistente Tracce Rilevante			A ☐ B ☐ C ☐			I			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A ☐ Buono			B ☐ Mediocre			C ☐ Cattivo			II			6					
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									997																	
									edificio isolato su strada									muri di prismi																										
									pianta quadrangolare									tetto di cemento																										
									copertura piana									esterno: grigio																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 38.30									OSSERVAZIONI																										
																		REDATTA DA									V. Zanella									IL nov. 77								
																		VISTA DA																		IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE URBANA E FISICA