

1 2 3 4 5 6 7 6 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 6 9	
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		I CULTURALI AMBIENTALI	MONUMENTI	
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA Sec. XX	NUMERO SCHEDA	
LOCALITA Fontana	VIA Fontana	N. CIV. 2		
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 12	98		0 3 3 0 1 2 9	
PROPRIETA privata	USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)			
1 — STRUTTURA XA B C II — PARTI COMPLEMENTARI A XB C	III — COPERTURA XX B C V IV = INTERNO X B C	V — UMIDITA A Incelerate Tracee A X C	I GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI A Bueno	··· / 5	
PROTEZIONE PROPOSTA		CONSERVAZIONE B Mediocre C Cattivo	v V	
DATI GRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI	998	
costruito nel 1924 (data sulla edificio isolato su strada		muri misti		
banderuola della cuspide)	terrazzo d'angolo			
4 21521 THE RESERVED TO SERVED TO SE	altezza di 1 piano su strada e aperture: contorni in cemento		cemento	
1977: parziale ristrutturazione	3 piani a valle			
	copertura a padiglione	tetto con manto di copp	manto di coppi	
	torretta a valle con cuspide a	cuspide in cemento		
	prramite			
		esterno: giallo		
PROPRIETARIO ATTUALE CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO		
Barbieri Giuseppe	scaletta laterale di accesso	l'edificio, pur non apparendo in con		
=== \(\frac{1}{4} \)		trasto con l'ambiente, può essere so		
	orto a valle	stituito senza aumentare il volume		
BIBLIOGRAFÍA		complessivo		
	42000	OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 38.31 / C 38.33				
		REDATTA DA V. Zanella	n. nov. 77	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 4 7 8 9	VISTA DA 1 2 3 4 5 6	H. 2	
J = 0 × 0 0 0 7 8 9	3 3 9 9 9 9 9	(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c)	6 8 DM	



