




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>cascina</b>									EPOCA <b>sec. XVIII? - XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Fontana</b> VIA <b>Fontana</b>									N. CIV. <b>1</b>									0 3 3 0 1 3 0																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 14, mp 1296</b>																																			
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (2 famiglie)</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMDITÀ			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			Inesistente <input type="checkbox"/> Tracce <input checked="" type="checkbox"/> Rilevante <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II			4											
PROTEZIONE PROPOSTA									C Cattivo									B Medioere			III														
V																		C Cattivo			IV														
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
planimetria analoga nella mappa 1808									edificio isolato a monte della strada									muri misti																	
1957 c. = ristrutturazione									pianta a L									solai misti																	
1973: sistemazioni dell'esterno									altezza di 3 piani a valle									ballatoio in cemento																	
									ballatoio									aperture: contorni di arenaria rigata																	
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi																	
																		esterno: intonaco grigio																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Redondi									terrazza pensile con muro di sostegno in pietra a vista																										
BIBLIOGRAFIA									breve rampa di accesso dalla via																										
MAPPA 1808																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 45.36																																			
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>nov. 77</b>																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ESEMPLARE DI INVENTARIATO DI BENE CULTURALE E AMBIENTALE