





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVIII?									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana									VIA Fontana									N. CIV. 4																	
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp 1308 - 1310									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)									0 3 3 0 1 3 1																	
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									II - PARTI COMPLEMENTARI A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>																	
									III - COPERTURA A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									IV - INTERNO A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>																	
									V - UMIDITÀ A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									Insolante Tracce Rilevante A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>									GRADO																	
PROTEZIONE PROPOSTA muro di sostegno ad archi									Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/>									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
planimetria invariata dal 1808									complesso isolato a mezza costa (v. anche schede 03.3.01.32/33)									1600 muri di pietra																	
1940: ristrutturazione (in parte)									altezza di 2 piani									solai di legno e misti																	
(propr. precedente: Dolci)									breve portico e loggiato a valle									balcone in cemento																	
									copertura a 2 falde									aperture: contorni di arenaria rigata																	
																		tetto con manto di coppi (sul rustico, manto di marsigliesi)																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Brugnetti Benvenuta									cantina con volta a botte																										
									terrazza antistante con bel muro di sostegno ad archi in pietra																										
BIBLIOGRAFIA									rustico adiacente coperto a 2 falde																										
MAPPA 1808									vigneti e ortaglie adiacenti																										
DOCUMENTI ANNESSI									dipendenze rustiche provvisorie inadeguate (stalle di prismi)									OSSERVAZIONI tra i pochi coltivatori diretti della zona																	
NEG. C 32.25a / C 32.23a / C 45.4																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																	
																		VISTA DA IL																	



INFORMATICA - SERVIZIO REGIONALE DEL CADASTRO - BERGAMO