



53														
COMUNE DI BERGAMO			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988								
DENOMINAZIONE edificio residenziale			EPOCA sec. 2 - XX			MONUMENTI								
LOCALITA Fontana			VIA Fontana			NUMERO SCHEDA								
CATASTO Valle d'Astino, F 14, mp.1308			N. CIV. 4			0330133								
PROPRIETA			USO ATTUALE Abitazione											
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medio C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X B C	PARTI COMPLEMENTARI	X B C	COPERTURA	X B C	INTERNO	X B C	UMIDITA	A Inesistente B Tracce C Rilevante	A X C	GRADO	4
PROTEZIONE ESISTENTE														
PROTEZIONE PROPOSTA														
DATI CRONOLOGICI					DATI TIPOLOGICI					DATI TECNICI				
EPOCA DI COSTRUZIONE e trasformazioni: complesso edilizio segnato nella mappa del 1808 Ristrutturato nel 1977					Complesso isolato a mezza costa pianta a L - copertura a due falde altezza corpo principale di 2 piani + sottotetto ala verso sud a 1 piano					STRUTTURE E MATERIALI muri misti ed in mattoni solai misti tetto con manto di coppi esterno: muratura parzialmente in pietra e intonaco colorato in pasta				
					CARATTERISTICHE PARTICOLARI					PROPOSTE DI RESTAURO				
										UTILIZZAZIONE PROPOSTA				
PROPRIETARIO ATTUALE					CONTESTO INTERNO ED ESTERNO					OSSERVAZIONI				
REMUZZI G.										Aggiornata da G.Rinetti - dic.88				
BIBLIOGRAFIA					Si deve proteggere il contesto interno					REDATTA DA V.Zanella				
mappa 1808					SI NO					IL nov;77				
DOCUMENTI ANNESSI					Si deve proteggere il contesto esterno					CONTROLLATA DA				
					SI NO					IL				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										REVISIONATA DA				
										IL				



2/22-23-24

SCHEDA 03.3.01.33 scala 1:2000

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE ORALE E FOTOGRAFICA