



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina									EPOCA sec. XVII? - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana									VIA Rebetta Bassa									N. CIV. 8																	
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1411									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)									0330138																	
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Inesistente Tracce Rilevante <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo									GRADO I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> 3																	
PROTEZIONE PROPOSTA									STRUTTURE E MATERIALI 1007																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI																										
il complesso compare con qualche variante nella mappa 1808									l'edificio forma sistema articolato con quelli delle schede 03.3.01.37/39/40									muri misti																	
1928 - ristrutturazione									pianta a L									solai di legno																	
sostituzione di ballatei con pertice e loggiati									altezza di 3 piani									pavimento in cotto settepertice																	
									pertice e loggiati trabeati su pilastri									loggiati con parapetti di legno																	
									copertura a padiglione									tetto con manto di coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Negrisoni									scala in legno sottopertice nel loggiato al 1° piano, affresco riguardante "S. Anna e S. Giacchino" - vecchie aperture ad arco ribassate																										
BIBLIOGRAFIA									certile acciottolato in pendenza - ala verso sud addossata alla torre della scheda 03.3.01.39 - rustico a 2 piani - copertura a 1 falda con coppi									OSSERVAZIONI interessante e vivo angolo rustico																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 2.5 / C 2.7 C 38.17																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

