



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>torre della cascina Rebeta</b>									EPOCA <b>sec. XIII e XIV</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Fontana</b> VIA <b>Rebeta Bassa</b>									N. CIV. <b>6</b>									<b>0330139</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 15, mp 1410</b>																																			
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione e ripostiglio</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/>			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									II <input type="checkbox"/>			2														
PROTEZIONE PROPOSTA									A Buono <input type="checkbox"/>									III <input type="checkbox"/>																	
									B Mediocre <input type="checkbox"/>									IV <input type="checkbox"/>																	
									C Cattivo <input type="checkbox"/>									V <input type="checkbox"/>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al XIII e XIV sec.									appartiene al sistema articolato									muri di pietra (intonaco screstato)																	
corrisponde probabilmente alla torre del "sedume dei Galvani" nominata nelle statute del 1391									di edifici delle schede 03.3.01.37/38/40									solai di legno																	
sec. XIX: interventi di gusto neogotico									pianta quadrangolare									aperture: contorni in mattoni																	
									altezza di 4 piani									ballatoio e balcone con piano di legno su mensole di pietra																	
									ballatoio al 1° piano									tetto con manto di coppi																	
									balcone al 3° piano																										
									copertura a padiglione																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<b>Negrisola</b>									bella muratura di base visibile dal rustico della scheda 03.3.01.38									edificio da restaurare liberando la struttura dall'intonaco e rimettendo in evidenza i dipinti interni																	
BIBLIOGRAFIA Statuto 1391; MAPPA 1808; PELANDI, VI, 218; COLMUTO ZANELLA, 1977, 258									nell'interno, al 2° piano: affresco raffigurante "Madonna con Bambino e santi" - al 3° piano: fregio basso affrescato									OSSERVAZIONI <b>elemento architettonico emergente nella piana di Fontana</b>																	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 2.12 / C 38.15									finestre murate									REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>nov. 77</b>																	
C 38.12 / C 38.13									finestre attuali archiacute (sec. XIX)									VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

