



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE cascina Rebetta									EPOCA sec. XVI? - XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Fontana									VIA Rebetta Bassa									N. CIV. 6																	
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1410																		0 3 3 0 1 4 0																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione - stalla e fienile																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ C			III - COPERTURA ☒ B C			IV - INTERNO ☒ C			V - UMIDITÀ ☒ B C			Inesistente Tracce Rilevante ☒ B C			I ☒ II ☒ III ☒ IV ☒ V			GRADO A = 3 B = 4														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI 1009																	
strutture visibili databili al sec. XVI (probabili preesistenze medioevali - v. scheda 03.3.01.39)									l'edificio forma sistema articolato con quelli delle schede 03.3.01.37/38/39									muri di pietra e misti																	
il complesso compare, con qualche variante, nella mappa 1808									A) pianta rettangolare									solai di legno																	
1936: ricostruzione del corpo B, dopo un incendio									altezza di 2 piani + sottotetto ballatoio									aperture: conterni di arenaria (alcuni verniciati di marrone) e inferriate																	
1963 c. = ripristino (dopo un periodo di abbandono)									B) rustico (stalla e fienile)									tetto con manto di coppi																	
ex proprietà Paganoni									altezza di 2 piani																										
									copertura a 2 falde																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Negrisoli									a piano terra, finestrella tonda con sgancio -																										
									ballatoio di legno con antenne unite alla gronda																										
BIBLIOGRAFIA									certile lastricato																										
MAPPA 1808									portale d'ingresso al cortile ad arco ribassato																										
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 38.14 / C 2.9																		REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																	
C 38.16																		VISTA DA IL																	

