



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																																																					
LOCALITÀ Fontana									VIA Rebetta Bassa									N. CIV. 6																																																					
CATASTO Valle d'Astino, F 15, mp 1410									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)									0330141																																																					
PROPRIETÀ privata									I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/>									4																																												
PROTEZIONE PROPOSTA									DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									1010																																			
costruito nel primo '900									edificio isolato aggiunto a un nucleo rurale antico									muri misti																																																					
									pianta rettangolare									solai di legno																																																					
									altezza di 2 piani + sottotetto a valle									aperture: contorni in cotto																																																					
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi																																																					
																		esterno: rosa - zoccolo crespone																																																					
									PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																																												
									Negrisola									terrazza antistante con balaustra di cemento																																																					
									BIBLIOGRAFIA									tettoia con copertura in ondolux su mensole di ferro																																																					
																		piccolo orto recinto																																																					
									DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																																												
									NEG. C 2.8 / C 38.18																																																														
																											REDATTA DA V. Zanella IL nov. 77																																												
																											VISTA DA IL																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

